

**Schalldämm-Maß nach ISO 140 - 3**

Messung der Luftschalldämmung von Bauteilen im Prüfstand

Auftraggeber: **HGM-Türenwerke** **ASTRA Türen GmbH** **TT- Türenfabrik**  
**Heinrich Grauthoff GmbH**  
Brandstraße 71 - 77 ASTRA-Str. 1 - 10 Turbenthal  
D-33395 Rietberg-Mastholte D-39439 Güsten CH-8488 Turbenthal



Produktbezeichnung 45 WE-2 SK2

**Aufbau des Probekörpers**

Innentür, zweiflügelig, gefälzt mit Überschlagnichtung  
Flächenbez. Masse 31,4 kg/m<sup>2</sup>

**Zarge** Holzfassungszarge  
**BRM** 1750 mm x 2125 mm

**Türblatt** Einfachfalz, 13 mm x 29 mm  
**Abmessung** GF: 985 mm x 2110 mm;  
SF 734 mm x 2110 mm

**Typ, Material** Sperrtür aus Holz u. Holzwerkstoff  
**Dicke** 46,5 mm

**Dichtungen**

Falzdichtung 1 Überschlagnichtung,  
1 Zargenfalzdichtung,  
1 Mittelfalzdichtung

Bodendichtung 1 absenkbarer Bodendichtung

Prüfdatum 11. Dezember 2007  
Prüffläche S 1,75 m x 2,13 m = 3,73 m<sup>2</sup>  
Prüfstand Nach EN ISO 140-1  
Trennwand Beton-Doppelwand, Einsatzrahmen  
Prüfschall Rosa Rauschen  
Volumina der Prüfräume V<sub>S</sub> = 101 m<sup>3</sup>  
V<sub>E</sub> = 67,5 m<sup>3</sup>


Maximales Schalldämm-Maß  
R<sub>w,max</sub> = 62 dB (bezogen auf die Prüffläche)

Einbaubedingungen  
Zarge in die Prüföffnung eingesetzt und verschraubt. Anschlussfugen vollvolumig mit Montageschaum ausgeschäumt und beidseitig mit plastischem Dichtstoff gedichtet.

Klima in den Prüfräumen 19 °C / 40 % RF

f in Hz	R in dB
50	-
63	-
80	-
100	29,1
125	29,8
160	27,2
200	28,2
250	31,0
315	34,6
400	37,3
500	37,9
630	38,8
800	39,8
1000	40,9
1250	40,3
1600	38,0
2000	35,9
2500	36,5
3150	36,6
4000	39,3
5000	41,6

— verschobene Bezugskurve  
— Messkurve  
..... Frequenzbereich entspr. der Bezugskurve nach EN ISO 717-1



Bewertung nach EN ISO 717-1 (in Terzbändern):

R<sub>w</sub> (C; C<sub>tr</sub>) = **38 (-1; -2) dB** C<sub>50-3150</sub> = - dB; C<sub>100-5000</sub> = -1 dB; C<sub>50-5000</sub> = - dB  
C<sub>tr,50-3150</sub> = - dB; C<sub>tr,100-5000</sub> = -2 dB; C<sub>tr,50-5000</sub> = - dB

Prüfbericht Nr.: 16234485/Z11, Seite 10 von 10

ift Rosenheim  
Schallschutzzentrum  
5. Februar 2008

*J. Keminger*  
Dr. Joachim Hessinger, Dipl.-Phys.  
Prüfstellenleiter

